

АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № _____
город Переславль-Залесский
(место составления)

«23» декабря 2025 года
время: 14 час. 35 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – разрушенный сарай (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу: г. Переславль-Залесский, Берендеевский переулок, возле д.18 а (блок 2)
(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

В неудовлетворительном состоянии ограждающие конструкции (часть крыши, часть наружных стен). Наружные стены имеют обрушения. Ворота постройки загублены в землю. По своему функциональному назначению постройка использоваться не может.

(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Предположительно хозяйственная постройка. Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:

Хозяйственная постройка. Объект деревянный. Наружные стены – деревянная доска, металлические листы. Крыша - шифер, частично отсутствует.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: отсутствуют.
Признаки, способ (причина) гибели объекта: заброшенный объект, разрушен в связи с отсутствием эксплуатации долгое время, естественное разрушение и гниение материалов.

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: не использовалась, снято на камеру мобильного телефона.

Особые отметки: объект не состоит на кадастровом и государственном учете.

Приложение: фотофиксация.

Подпись лица, составившего настоящий акт:

С.Н. Осуровский Осуровский С.Н.
О.А. Максимова Максимова О.А.
Ю.Н. Коробова Коробова Ю. Н.
Е.В. Андреева Андреева Е.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)