

## АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № \_\_\_\_\_  
город Переславль-Залесский  
(место составления)

«23» декабря 2025 года  
время: 15 час. 15 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – разрушенный сарай (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу: г. Переславль-Залесский, Берендеевский переулок, возле д.18 б (блок 2)  
(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Предположительно хозяйственная постройка. Отсутствуют ограждающие конструкции (часть крыши, часть наружных стен). Отклонение объекта от вертикали. Наружные стены имеют обрушения, отклонения от вертикали. Естественное гниение и разрушение материалов постройки. По своему функциональному назначению постройка использоваться не может.  
(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:

Хозяйственная постройка. Объект деревянный. Наружные стены – деревянная доска, металлические листы. Крыша - рубероид, частично отсутствует.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: отсутствуют.  
Признаки, способ (причина) гибели объекта: зброшенный объект, разрушен в связи с отсутствием эксплуатации долгое время, естественное разрушение и гниение материалов.

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: не использовалась, снято на камеру мобильного телефона.

Особые отметки: объект не состоит на кадастровом и государственном учете.

Приложение: фотофиксация.

Подпись лица, составившего настоящий акт:

Осуровский С.Н.  
Максимова О.А.  
Коробова Ю. Н.  
Андреева Е.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: \_\_\_\_\_

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)