

АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № _____
город Переславль-Залесский
(место составления)

«23» декабря 2025 года
время: 14 час. 55 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – разрушенный сарай (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу: г. Переславль-Залесский, Берендеевский переулок, возле д.29
(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Предположительно хозяйственная постройка. Отсутствуют ограждающие конструкции (часть крыши, часть наружных стен), естественное гниение и разрушение материалов. Крыша обрушена, частично отсутствует. Наружные стены имеют обрушения. Доступ внутрь не ограничен. Территория вокруг зарослена кустарниками. Внутри постройки скоплен мусор.
(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:

Хозяйственная постройка. Объект деревянный. Наружные стены – деревянная доска, частично обшит металлическими листами.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: отсутствуют.
Признаки, способ (причина) гибели объекта: заброшенный объект, разрушен в связи с отсутствием эксплуатации долгое время, гниение материалов.
При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: не использовалась, снято на камеру мобильного телефона.

Особые отметки: объект не состоит на кадастровом и государственном учете.

Приложение: фотофиксация.

Подпись лица, составившего настоящий акт:

Сур Осуровский С.Н.
Маг Максимова О.А.
Коро Коробова Ю. Н.
Андр Андреева Е.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)