

АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № _____
город Переславль-Залесский
(место составления)

«24» декабря 2025 года
время: 15 час. 00 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – разрушенный сарай (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Берендеевская, возле д.13 (блок 1).
(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

В неудовлетворительном состоянии ограждающие конструкции (часть крыши, часть наружных стен). Наружные стены имеют обрушения, отклонение от вертикали. Постройка загублена в землю. По своему функциональному назначению использоваться не может. Территория вокруг заросла травой и кустарниками.
(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:

Предположительно хозяйственная постройка. Объект деревянный. Наружные стены – деревянная доска, облицовка и окраска наружных стен отсутствует. Крыша - шифер, частично обрушена.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: отсутствуют.
Признаки, способ (причина) гибели объекта: заброшенный объект, разрушен в связи с отсутствием эксплуатации долгое время, естественное разрушение и гниение материалов.


При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: не использовалась, снято на камеру мобильного телефона.

Особые отметки: объект не состоит на кадастровом и государственном учете.

Приложение: фотофиксация

Подпись лица, составившего настоящий акт:

 Осуровский С.Н.

 Максимова О.А.

 Коробова Ю. Н.

 Андреева Е.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)