

АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № _____
город Переславль-Залесский
(место составления)

«22» декабря 2025 года
время: 14 час. 25 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – разрушенный сарай (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Берендеевская, возле д.13 (блок 2).
(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Предположительно хозяйственная постройка (дровник). Отсутствуют ограждающие конструкции (крыша, часть наружных стен). Разрушение конструктива постройки. Дверные и оконные проемы отсутствуют. Крыша полностью отсутствует. Наличие обрушений и трещин наружных стен. Объект не используется по своему функциональному назначению. Территория вокруг и внутри зарослена деревьями и кустарниками. Внутри постройки складировается мусор.

(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:

Хозяйственная постройка. Объект кирпичный. Дверные и оконные проемы отсутствуют.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: отсутствуют.
Признаки, способ (причина) гибели объекта: зброшенный объект, разрушен в связи с отсутствием эксплуатации долгое время.

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: не использовалась, снято на камеру мобильного телефона.

Особые отметки: объект не состоит на кадастровом и государственном учете.

Приложение: фотофиксация.

Подпись лица, составившего настоящий акт:

Осуровский С.Н.
Максимова О.А.
Коробова Ю. Н.
Андреева Е.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)