

## АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № \_\_\_\_\_  
город Переславль-Залесский  
(место составления)

«24» декабря 2025 года  
время: 15 час. 42 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – хозяйственная постройка (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу:  
г. Переславль-Залесский, ул. Новая, возле д. 63 (блок 3).  
(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Хозяйственная постройка. Несущие и ограждающие конструкции в неудовлетворительном состоянии. Наружные стены разрушены, отклонены от вертикали. Крыша частично разрушена. По своему функциональному назначению объект предположительно не используется.  
(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:  
Деревянная хозяйственная постройка (сарай). Наружные стены – деревянные, окраска и облицовка стен отсутствует. Дверной проем заколочен.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: отсутствуют.  
Признаки, способ (причина) гибели объекта: заброшенный объект, разрушен в связи с отсутствием эксплуатации долгое время.  
При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: не использовалась, снято на камеру мобильного телефона.

Особые отметки: объект не состоит на кадастровом и государственном учете.

Приложение: фотофиксация.

Подпись лица, составившего настоящий акт:

Осуровский С.Н.

Максимова О.А.

Коробова Ю. Н.

Андреева Е.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: \_\_\_\_\_

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)