

АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № 6417

город Переславль-Залесский

(место составления)

«26» января 2026 года

время: 14 час. 30 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – разрушенный сарай (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу:

г. Переславль-Залесский, ул. Первомайская д. 5

(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Отсутствуют ограждающие конструкции (крыша, часть наружных стен)

(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:

Деревянный заброшенный жилой дом. Наружные стены частично - бревенчатые, частично - кирпичная кладка, без покраски. конструкции крыши – полностью разрушена и провалена. Земельный участок не огорожен. Нежилой дом по своему функциональному назначению не используется. На кадастровом учете земельный участок не стоит.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: отсутствуют

Признаки, способ (причина) гибели объекта: заброшенный объект, разрушен в связи с отсутствием эксплуатации долгое время

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: не использовалась, снято на камеру мобильного телефона

Особые отметки: кадастровый номер жилого дома 76:18:010145:45.

Приложение: фотофиксация

Подпись лица, составившего настоящий акт:

Кулакова Т.И.
Осуровский С.Н.
Максимова О.А.
Андреева Е.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта:

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)