

АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № _____
город Переславль-Залесский
(место составления)

«23» декабря 2025 года
время: 13 час. 41 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – разрушенный сарай (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу:
г. Переславль-Залесский, ул. Пушкина, возле д.22 (блок 3)
(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Несущие и ограждающие конструкции в неудовлетворительном состоянии, стены частично разрушены, крыша частично провалилась, территория вокруг заросла кустарником и завалена мусором. По своему функциональному назначению объект не может использоваться.

(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:

Деревянная хозяйственная постройка. Наружные стены-деревянные, частично обшиты металлическим листом. Дверной проем отсутствует. Крыша плоская, частично покрыта рубероидом, покрытие частично разрушено, в кровле имеются сквозные отверстия, задняя часть постройки разрушена. Территория вокруг заросла кустарником и завалена мусором.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: отсутствуют.


Признаки, способ (причина) гибели объекта: зброшенный объект, разрушен в связи с отсутствием эксплуатации долгое время


При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: не использовалась, снято на камеру мобильного телефона


Особые отметки: объект не состоит на кадастровом и государственном учете.

Приложение: фотофиксация

Подпись лица, составившего настоящий акт:

 Осуровский С.Н.

 Максимова О.А.

 Коробова Ю. Н.

 Андреева Е.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)