

АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № _____
город Переславль-Залесский
(место составления)

«23» декабря 2025 года
время: 13 час. 43 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – разрушенный сарай (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Пушкина, возле д.22 (блок 4)
(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Частично повреждены ограждающие конструкции (крыша провалилась, каркас постройки имеет отклонение от вертикали, стены частично разрушены), территория вокруг заросла кустарником и завалена мусором.
(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:
Деревянная хозяйственная постройка (сарай) прямоугольной формы. Стены выполнены из досок, местами обшиты рубероидом. С лицевой стороны имеются металлические гаражные ворота и дверь, потерявшие функциональность. Постройка деформирована, потеряна устойчивость формы, стены сильно перекошены. Частично разрушена боковая стена.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: отсутствуют.
Признаки, способ (причина) гибели объекта: зброшенный объект, разрушен в связи с отсутствием эксплуатации долгое время.
При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: не использовалась, снято на камеру мобильного телефона.

Особые отметки: объект не состоит на кадастровом и государственном учете.

Приложение: фотофиксация

Подпись лица, составившего настоящий акт:

Севк Осуровский С.Н.
Акс Максимова О.А.
Коро Коробова Ю. Н.
Андр Андреева Е.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)