АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № _____

город Переславль-Залесский
(место составления)

«29» декабря 2025 года
время: 13 час. 15 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – хозяйственная постройка (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу:

г. Переславль-Залесский, ул. Ростовская, возле д.12 (блок 1).
(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Деревянная хозяйственная постройка. Несущие и ограждающие конструкции в неудовлетворительном состоянии, либо отсутствуют. Постройка отклонена от вертикали, загублена в землю. Крыша отсутствует. Дверной проем пустой. Внутри постройки прорастают кустарники. Признаков использования не визуализируется.
(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:
Деревянная хозяйственная постройка. Постройка отклонена от вертикали. Наружные стены- деревяные, облицовка и покраска отсутствует. Крыша отсутствует.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: отсутствуют.
Признаки, способ (причина) гибели объекта: заброшенный объект, разрушен в связи с отсутствием эксплуатации долгое время.
При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: не использовалась, снято на камеру мобильного телефона _____.

Особые отметки: объект не состоит на кадастровом и государственном учете.
Приложение: фотофиксация _____.
Подпись лица, составившего настоящий акт:
_____ Осуровский С.Н.
_____ Максимова О.А.
_____ Коробова Ю. Н.
_____ Андреева Е.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____
(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)