

АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № 5465
город Переславль-Залесский
(место составления)

«04» сентября 2025 года
время: 10 час. 10 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – разрушенный сарай (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу:
г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, возле д. 22А
(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Отсутствуют ограждающие конструкции (крыша, часть наружных стен)
(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:
Хозяйственная постройка, наружные стены – деревянная доска, облицовка и окраска
наружных стен отсутствует, конструкции крыши - рубероид, частично отсутствует,
частично обрушена

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: отсутствуют
Признаки, способ (причина) гибели объекта: заброшенный объект, разрушен в связи
с отсутствием эксплуатации долгое время
При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: не
использовалась, снято на камеру мобильного телефона

Особые отметки: объект не стоит на кадастровой и государственном учете,
расположен на территории земельного участка, государственная собственность на
которые не разграничена

Приложение: фотофиксация

Подпись лица, составившего настоящий акт:

Кулакова Т.И.
Осуровский С.Н.
Максимова О.А.
Андреева Е.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при
осмотре объекта: _____
(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)

Объект находится на территории земельного участка, государственная собственность на
который не разграничена

Приложение: фотофиксация

Подпись лица, составившего настоящий акт:

Кулакова Т.И.
Осуровский С.Н.
Максимова О.А.



