АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № _____

город Переславль-Залесский
(место составления)

«23» декабря 2025 года
время: 14 час. 00 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – разрушенный сарай (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу:
г. Переславль-Залесский, ул. Вокзальная, возле д.25 (гараж 1)
(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Предположительно гараж. Обрушение ограждающих конструкций (крыши, часть наружных стен). Крыша провалена во внутрь. Наружные стены имеют обрушения, отклонения от вертикали. По своему функциональному назначению использоваться не может. Территория вокруг заросщена кустарниками.
(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:

Гараж. Объект обшит металлическими листами. Наружные стены – металлические. Крыша - рубероид, провалена во внутрь.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: отсутствуют.
Признаки, способ (причина) гибели объекта: заброшенный объект, разрушен в связи с отсутствием эксплуатации долгое время, естественное разрушение материалов.

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: не использовалась, снято на камеру мобильного телефона.

Особые отметки: объект не состоит на кадастровом и государственном учете.
Приложение: фотофиксация.
Подпись лица, составившего настоящий акт:
_____ Осуровский С.Н.
_____ Максимова О.А.
_____ Коробова Ю. Н.
_____ Андреева Е.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____
(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)