АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № _____.

город Переславль-Залесский

(место составления)

«19» декабря 2025 года

время: 13 час. 45 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – разрушенный сарай (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу:

г. Переславль-Залесский, ул. Вокзальная, возле д. 35 (гараж)

(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Предположительно объект после пожара, внутренние стены ворот обуглены огнем.

(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:

Предположительно гараж. Объект деревянный, обшит металлическими листами. Наружные стены –деревянные с металлической обшивкой. Часть обшивки отсутствует. Внутренние стены ворот обуглены огнем. Объект загублен в землю. По своему функциональному назначению не используется. Территория вокруг заросщена травой и кустарниками.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: отсутствуют.

Признаки, способ (причина) гибели объекта: заброшенный объект, предположительно после пожара.

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: не использовалась, снято на камеру мобильного телефона.

Особые отметки: объект не состоит на кадастровом и государственном учете.

Приложение: фотофиксация.

Подпись лица, составившего настоящий акт:

_____ Осуровский С.Н.

_____ Максимова О.А.

_____ Коробова Ю. Н.

_____ Андреева Е.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)