

АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № _____
город Переславль-Залесский
(место составления)

«19» декабря 2025 года
время: 13 час. 35 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – разрушенный сарай (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Вокзальная, возле д.35
(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Отсутствуют ограждающие конструкции (крыша, часть наружных стен), естественное гниение и разрушение материалов.
(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:
Предположительно хозяйственная постройка. Объект деревянный. Наружные стены – деревянная доска, облицовка и окраска наружных стен отсутствует. Наружные стены прогнили, отклонились. Крыша полностью отсутствует. Территория вокруг зарослена деревьями и кустами. Скоплен мусор.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: отсутствуют.
Признаки, способ (причина) гибели объекта: заброшенный объект, разрушен в связи с отсутствием эксплуатации долгое время, гниение материалов.
При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: не использовалась, снято на камеру мобильного телефона.

Особые отметки: объект не состоит на кадастровом и государственном учете.
Приложение: фотофиксация.

Подпись лица, составившего настоящий акт:

Сур Осуровский С.Н.

Моч Максимова О.А.

Кор Коробова Ю. Н.

Андр Андреева Е.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)