

АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № _____
город Переславль-Залесский
(место составления)

«23» декабря 2025 года
время: 13 час. 37 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – разрушенный сарай (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу:
г. Переславль-Залесский, ул. Пушкина, возле д.22 (блок 2)
(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Отсутствуют ограждающие конструкции (часть крыши, часть наружных стен), территория вокруг заросла кустарником и завалена мусором.
(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:
Деревянная хозяйственная постройка с высокой двускатной крышей. Стены выполнены из доски, облицовка отсутствует. Крыша и фронтоны покрыты металлическим листом со следами коррозии, покрытие частично разрушено. В кровле имеются сквозные отверстия. Каркас строения сильно покосился, полностью разрушена передняя стена.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: отсутствуют.
Признаки, способ (причина) гибели объекта: зброшенный объект, разрушен в связи с отсутствием эксплуатации долгое время.
При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: не использовалась, снято на камеру мобильного телефона.

Особые отметки: объект не состоит на кадастровом и государственном учете.

Приложение: фотофиксация

Подпись лица, составившего настоящий акт:

Суровский С.Н.

Макимова О.А.

Коробова Ю. Н.

Андреева Е.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)