

АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № 6415
город Переславль-Залесский
(место составления)

«26» января 2026 года
время: 10 час. 30 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – разрушенный сарай (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу:

д. Чашинцы, ул. Центральная д.7а

(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Отсутствуют ограждающие конструкции (крыша, часть наружных стен)

(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:

Деревянный заброшенный жилой дом. Наружные стены бревенчатые, без покраски. Окон и дверей не имеется. Конструкция крыши – полностью отсутствует. Имеются остатки сруба. Дом полностью разрушен.

Земельный участок частично огорожен, зарос травой, деревьями. Жилой дом по своему функциональному назначению не используется.

Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка: Рабина Нелли Михайловна

Признаки, способ (причина) гибели объекта: заброшенный объект, разрушен в связи с отсутствием эксплуатации долгое время

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: не использовалась, снято на камеру мобильного телефона

Особые отметки: земельный участок с границами, кадастровый номер 76:11:061001:128.

Приложение: фотофиксация

Подпись лица, составившего настоящий акт:

Кулакова Т.И.
Осуровский С.Н.
Максимова О.А.
Андреева Е.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта:

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)