

АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № _____

город Переславль-Залесский

(место составления)

«30» января 2026 года

время: 11 час. 40 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – разрушенный сарай (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу:

пос. Лось, ул. Моховая (блок 2)

(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

несущие и ограждающие конструкции (крыша, наружные стены) в неудовлетворительном состоянии.

(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:

Заброшенная хозяйственная постройка. Частично отсутствует остекление оконных проемов. Наружные стены имеют разрушения. Доступ внутрь – не ограничен. Земельный участок не огорожен. Хозяйственная постройка по своему функциональному назначению не используется.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: отсутствуют


Признаки, способ (причина) гибели объекта: зброшенный объект, разрушен в связи с отсутствием эксплуатации долгое время

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: не использовалась, снято на камеру мобильного телефона


Особые отметки:

Приложение: фотофиксация


Подпись лица, составившего настоящий акт:



Кулакова Т.И.



Осуровский С.Н.



Максимова О.А.



Андреева Е.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта:

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)