

АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № 6416
город Переславль-Залесский
(место составления)

«02» сентября 2025 года
время: 11 час. 30 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект –
разрушенный сарай (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу:
с. Алексинно, ул. Большая, д.8

(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Отсутствуют ограждающие конструкции (крыша, часть наружных стен)

(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики,
строительный материал, цвет и т.д.:

Деревянный заброшенный нежилой дом. Наружные стены бревенчатые, без
покраски, конструкции крыши – шифер, полностью разрушена и провалена.
Земельный участок не огорожен. Нежилой дом по своему функциональному
назначению не используется.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: отсутствуют


Признаки, способ (причина) гибели объекта: заброшенный объект, разрушен в связи
с отсутствием эксплуатации долгое время

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: не
использовалась, снято на камеру мобильного телефона

Особые отметки: земельный участок с границами, кадастровый номер
76:11:010301:50.

Приложение: фотофиксация

Подпись лица, составившего настоящий акт:

 Кулакова Т.И.
 Осуровский С.Н.
 Максимова О.А.
 Андреева Е.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при
осмотре объекта:

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)