

АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № 8944

с. Лыченцы.

(место составления)

«30» марта 2026 года  
время: 15 час. 10 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – жилой дом (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу:

Переславский район, с. Лыченцы, ул. Центральная, д.5.

(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Кадастровый номер земельного участка: 76:11:110601:66

Кадастровый номер здания: 76:11:110601:211

Жилой дом. Объект полностью уничтожен пожаром. На месте расположения дома осталась кирпичная часть в виде фундамента и разрушенных стен. Крыша отсутствует. Признаков использования не визуализируется.

(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:

Объект кирпичный. Наружные стены – кирпич. Конструкция крыши - отсутствует.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: Алексеева Татьяна Алексеевна, Главатских Роман Вадимович.

Признаки, способ (причина) гибели объекта пожар, брошенный объект, разрушен в связи с отсутствием эксплуатации долгое время

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: не использовалась, снято на камеру мобильного телефона.

Особые отметки: собственник земельного участка Алексеева Татьяна Алексеевна

Приложение: фотофиксация

Подпись лица, составившего настоящий акт:

\_\_\_\_\_  
*С.Н.* Осуровский С.Н.

\_\_\_\_\_  
*О.А.* Максимова О.А.

\_\_\_\_\_  
*Н.В.* Сорокина Н.В.

\_\_\_\_\_  
*Е.В.* Андреева Е.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: \_\_\_\_\_

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)