

АКТ
первичного (повторного, итогового) осмотра
фактически погибшего объекта №111

Переславль-Залесский муниципальный округ, с.Рахманово
(место составления)

«27» мая 2025 года
время: 13 час. 30 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – индивидуальный жилой дом (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу: с. Рахманово ул. Центральная, д.37

(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Кадастровый номер жилого дома: не выявлен

Кадастровый номер земельного участка: не выявлен

Несущие и ограждающие конструкции (крыша, наружные стены) в неудовлетворительном состоянии пристройка к боковой части дома (предположительно для содержания скота) крыша провалена во внутрь, пристройка разрушена.

Земельный участок не огорожен, зарос травой, деревьями. Предположительно жилой дом по своему функциональному назначению не используется.

(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:

жилой дом, наружные стены бревенчатые, без покраски. Оконные проемы заполнены. Конструкция крыши – двускатная, покрытие-шифер, печная труба на крыше отсутствует. Задняя часть дома полностью разрушена.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: отсутствуют

Признаки, способ (причина) гибели объекта: информация отсутствует

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: не использовалась, снято на камеру телефона.

Особые отметки: границы земельного участка не установлены в соответствии с земельным законодательством

Приложение: фотофиксация

Подпись лица, составившего настоящий акт:

Ильина Т.С.
Коробова Ю. Н.
Захряпина Е.А
Киселева А.Е.
Назарова Н.Н.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)

