

АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № 8296
город Переславль-Залесский
(место составления)

«10» марта 2026 года
время: 13 час. 30 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – хозяйственная постройка (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу:

г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, возле д.55

(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Деревянная хозяйственная постройка. Разрушен конструктив здания. Несущие и ограждающие конструкции в неудовлетворительном состоянии (крыша, наружные стены). Объект отклонен от вертикали. Крыша провалена во внутрь. Земельный участок не огорожен, зарос растительностью. Доступ в объект не ограничен. Признаков использования не визуализируется.

(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:

Деревянная хозяйственная постройка. Стены - деревянные, облицовка и покраска отсутствует. Крыша – двускатная, покрытие- рубероид.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: отсутствуют.

Признаки, способ (причина) гибели объекта: заброшенный объект, разрушен в связи с отсутствием эксплуатации долгое время.

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: не использовалась, снято на камеру мобильного телефона.

Особые отметки: объект не состоит на кадастровом и государственном учете.

Приложение: фотофиксация.

Подпись лица, составившего настоящий акт:

С.Н. Осуровский Осуровский С.Н.

О.А. Максимова Максимова О.А.

Ю.Н. Коробова Коробова Ю. Н.

Е.В. Андреева Андреева Е.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)



