

АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № 8593

д. Куряниново.

(место составления)

«20» марта 2026 года

время: 13 час. 40 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – жилой дом (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу:

Переславский район, д. Куряниново, ул. Тихая, д.11

(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Кадастровый номер земельного участка: 76:11:010801:2

Кадастровый номер здания: 76:11:010801:66

Жилой дом. Полное разрушение конструктива объекта в связи с пожаром. Отсутствуют ограждающие конструкции (крыша, наружные стены). На территории объекта после пожара остался дымоход. Признаков использования не визуализируется.

(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:

Деревянный жилой дом. Наружные стены – деревянные. Стены обуглены огнем.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: Фалина Наталья Александровна.

Признаки, способ (причина) гибели объекта: в результате пожара.

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: не использовалась, снято на камеру мобильного телефона.

Особые отметки:

Приложение: фотофиксация

Подпись лица, составившего настоящий акт:

Суровский С.Н.

Макимова О.А.

Коробова Ю. Н.

Андреева Е.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)

