первичного (**повторного,** итогового) осмотра фактически погибшего объекта № 8942

д. Ильинка

(место составления)

«20» мая 2026 года
время: 10 час. 50 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – жилой дом (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу:
Переславский район, д. Ильинка, ул. Полевая д.9
(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Кадастровый номер земельного участка: отсутствует.
Кадастровый номер здания: отсутствует.

Жилой дом. Отсутствуют ограждающие конструкции дома (крыша, часть наружных стен). Крыша отсутствует. Наружные стены деформироны. Остекление оконных проемов отсутствует. Земельный участок не огорожен, зарос травой, деревьями. Признаков использования не визуализируется.
(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:
Жилой деревянный дом, наружные стены бревенчатые. Конструкция крыши- полностью отсутствует. Облицовка и окраска наружных стен отсутствует.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: отсутствуют.
Имеется зарегистрированные граждане: нет.
Признаки, способ (причина) гибели объекта: заброшенный объект, естественные процессы разрушения материалов.
При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: снято на камеру мобильного телефона iphone 11.
Особые отметки: на момент осмотра объект не демонтирован.
Приложение: фотофиксация.
Подпись лица, составившего настоящий акт:
_____ Осуровский С.Н.
_____ Максимова О.А.
_____ Андреева Е.В.
_____ Чиесов С.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____ _____.
(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)