АКТ

первичного (**повторного**, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № 8940

д. Карсаково
(место составления)

«20» мая 2026 года
время: 16 час. 38 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что объект в ненадлежащем состоянии – жилой дом (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу:
д. Карсаково, ул. Переславская, д. 14.
(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически)

Кадастровый номер земельного участка: 76:11:170801:51
Кадастровый номер здания: 76:11:010101:2354

Жилой дом. Полное разрушение конструктива объекта. В неудовлетворительном состоянии ограждающие и несущие конструкции. Крыша отсутствует. Наружные стены - разрушены. Объект не огорожен. Территория заросла кустарником. Признаков использования не визуализируется.
(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.: Объект - деревянный. Наружные стены – деревянный сруб. Конструкция крыши - отсутствует. Облицовка и окраска наружных стен отсутствует.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: Дзямко Юрий Васильевич
Признаки, способ (причина)ненадлежащего состояния объекта: заброшенный объект, разрушен в связи с отсутствием эксплуатации долгое время.
При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: снято на камеру мобильного телефона iphone 11.

Особые отметки: на момент осмотра объект не демонтирован.
Приложение: фотофиксация.
Подпись лица, составившего настоящий акт:
_____ Осуровский С.Н.
_____ Максимова О.А.
_____ Андреева Е.В.
_____ Чиесов С.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта:_____.
(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)