

АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № 8134

д. Милославка.
(место составления)

«20» мая 2026 года
время: 11 час. 20 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – жилой дом (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу:

Переславский район, Переславский район, д. Милославка, ул. Железнодорожная, д.1
(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Кадастровый номер земельного участка: отсутствует.

Кадастровый номер здания: отсутствует.

Жилой дом. В неудовлетворительном состоянии ограждающие и несущие конструкции (крыша, наружные стены). Крыша и стены частично деформированы. Фронтон объекта частично разрушен. Остекление оконных проёмов частично отсутствует. Разрушение задней части пристройки. Признаков использования не визуализируется.

(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:

Деревянный жилой дом. Наружные стены – деревянные. Облицовка и окраска наружных стен отсутствует. Крыша двускатная, покрыта шифером, покрытие частично разрушено, в кровле имеются сквозные отверстия.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: отсутствует.

Имеется зарегистрированные граждане: нет.

Признаки, способ (причина) гибели объекта: зброшенный объект, разрушен в связи с отсутствием эксплуатации долгое время.

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: снято на камеру мобильного телефона iphone 11.

Особые отметки: на момент осмотра объект не демонтирован.

Приложение: фотофиксация.

Подпись лица, составившего настоящий акт:

Суровский С.Н. Осуровский С.Н.

Максимова О.А. Максимова О.А.

Андреева Е.В. Андреева Е.В.

Чиесов С.В. Чиесов С.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)