

**АКТ**

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № 3397

д. Петрилово.  
(место составления)

«10» апреля 2026 года  
время: 11 час. 30 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – жилой дом (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу:

Переславский район, д. Петрилово, ул. Центральная, д.16.

(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Кадастровый номер земельного участка: 76:11:050401:28

Кадастровый номер здания: 76:11:050401:93

Жилой дом, заглублен в землю и отклонился по вертикали. В неудовлетворительном состоянии ограждающие и несущие конструкции (крыша, наружные стены). Крыша частично разрушена. Наружные стены частично разрушены. Остекление оконных проемов частично отсутствует. Объект не огорожен. Признаков использования не визуализируется.

(погибший объект, признаки не пригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:

Деревянный жилой дом. Наружные стены – деревянные. Облицовка и окраска наружных стен частично отсутствует.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: Карасев Николай Евгеньевич, Карасев Василий Александрович.

Признаки, способ (причина) гибели объекта: зброшенный объект, разрушен в связи с отсутствием эксплуатации долгое время

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: не использовалась, снято на камеру мобильного телефона.

Особые отметки: Объект не демонтирован.

Приложение: фотофиксация

Подпись лица, составившего настоящий акт:

Осуровский С.Н.

Максимова О.А.

Яковлева Е.В.

Андреева Е.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: \_\_\_\_\_

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)