

**АКТ**  
первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № 8158  
д. Петрилово.  
(место составления)

«27» мая 2026 года  
время: 13 час. 30 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – жилой дом (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу:

**Переславский район, д. Петрилово, ул. Центральная, д.3**

(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Кадастровый номер земельного участка: отсутствует

Кадастровый номер здания: отсутствует

Жилой дом. В неудовлетворительном состоянии ограждающие и несущие конструкции (крыша, наружные стены). Остекление оконных проемов частично отсутствует. Объект отклонен от вертикали. Пристройка к дому полностью разрушена. Признаков использования не визуализируется.

(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:

Жилой дом. Объект деревянный. Облицовка и окраска наружных стен отсутствует. Крыша -шифер.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта:

Признаки, способ (причина) гибели объекта: заброшенный объект, разрушен в связи с отсутствием эксплуатации долгое время

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: снято на камеру мобильного телефона iphone 11

Особые отметки: на момент осмотра объект не демонтирован.

Приложение: фотофиксация

Подпись лица, составившего настоящий акт:

Осуровский С.Н.

Максимова О.А.

Яковлева Е.В.

Андреева Е.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: \_\_\_\_\_

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)