АКТ

первичного (**повторного,** итогового) осмотра фактически погибшего объекта №4637

д. Погост.

(место составления)

«09» апреля 2026 года
время: 09 час. 35 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – индивидуальный жилой дом (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу: **д. Погост, ул. Придорожная, д. 11Б .**

(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически)

Кадастровый номер земельного участка: 76:11:010701:32
Кадастровый номер здания: отсутствует.

Деревянный жилой дом. Крыша отсутствует. Наружные стены частично деформированы, имеют признаки гниения. Земельный участок не огорожен, зарос травой и кустарником, не используется. Признаков использования не визуализируется.

(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:
Объект - деревянный. Наружные стены – деревянная доска. Конструкция крыши - отсутствует. Облицовка и окраска наружных стен отсутствует.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: Дубровский Михаил Михайлович.
Признаки, способ (причина) гибели объекта: заброшенный объект, разрушен в связи с отсутствием эксплуатации долгое время

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: не использовалась, снято на камеру мобильного телефона.

Особые отметки: Объект не демонтирован.

Приложение: фототаблица.

Подпись лица, составившего настоящий акт:

_____ Осуровский С.Н.
_____ Максимова О.А.
_____ Чиесов С.В.
_____ Андреева Е.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)