

АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № 3986

д. Свечино.

(место составления)

«09» апреля 2026 года

время: 12 час. 15 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – жилой дом (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу:

Переславский район, д. Свечино, ул. Урожайная, д.101.

(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Кадастровый номер земельного участка: 76:11:090901:66

Кадастровый номер здания: отсутствует.

Жилой дом. В неудовлетворительном состоянии ограждающие и несущие конструкции (крыша, наружные стены). Крыша частично провалена во внутрь. Наружные стены деформированы. Остекление оконных проемов частично отсутствует. Облицовка и окраска наружных стен частично отсутствует. Объект не огорожен. Территория заросла кустарником и деревьями. Признаков использования не визуализируется.

(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:

Деревянный жилой дом. Наружные стены – тесовые. Крыша-двускатная, покрыта рубероидом.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: отсутствует.

Признаки, способ (причина) гибели объекта: зброшенный объект, разрушен в связи с отсутствием эксплуатации долгое время

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: не использовалась, снято на камеру мобильного телефона.

Особые отметки: Собственник земельного участка Жигульская Ольга Вячеславовна 11/12; 1/12 доля. Объект не демонтирован.

Приложение: фотофиксация

Подпись лица, составившего настоящий акт:

Осоровский С.Н.

Максимова О.А.

Яковлева Е.В.

Андреева Е.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)