

АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № 4016

Переславль-Залесский муниципальный округ д. Свечино,
(место составления)

«16» июля 2025 года
время: 10 час. 00 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – индивидуальный жилой дом (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу: д. Свечино, ул. Урожайная, д.80

(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически)

Кадастровый номер жилого дома: неизвестен.

Кадастровый номер земельного участка: неизвестен.

Несущие и ограждающие конструкции (крыша, наружные стены) в неудовлетворительном состоянии, крыша провалена во внутрь. Земельный участок не огорожен, зарос травой, деревьями. Предположительно жилой дом по своему функциональному назначению не используется.

(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.: жилой дом, наружные стены бревенчатые, без покраски. Оконные проемы пустые. Конструкция крыши – полностью отсутствует. Имеются остатки сруба. Дом полностью разрушен.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: информация отсутствует.

Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка, на котором расположен объект: информация отсутствует.




Признаки, способ (причина) гибели объекта: информация отсутствует.

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: аппаратура не использовалась, снято на камеру мобильного телефона.

Особые отметки: На момент осмотра объект не демонтирован.

Приложение: фототаблица

Подпись лица, составившего настоящий акт:

 Осуровский С.Н.
 Коробова Ю. Н.
 Андреева Е.В.
 Черных Т.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)

