

АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № 6415

д. Чашницы

(место составления)

«7» июля 2026 года
время: 16 час. 30 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – разрушенный сарай (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу:

д. Чашницы, ул. Центральная д.7а

(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Кадастровый номер земельного участка: 76:11:061001:128

Кадастровый номер здания: отсутствует

Жилой дом. Отсутствуют ограждающие конструкции (крыша, часть наружных стен). Имеются остатки сруба. Дом полностью разрушен. Земельный участок частично огорожен, зарос травой, деревьями. Признаков использования не визуализируется.
(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:

Деревянный заброшенный жилой дом. Наружные стены бревенчатые, без покраски. Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка: Рабина Нелли Михайловна

Признаки, способ (причина) гибели объекта: заброшенный объект, разрушен в связи с отсутствием эксплуатации долгое время

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: снято на камеру мобильного телефона iphone 11.

Особые отметки: на момент осмотра объект не демонтирован. Земельный участок с границами, кадастровый номер 76:11:061001:128.

Приложение: фотофиксация

Подпись лица, составившего настоящий акт:

Осуровский С.Н.
Коробова Ю.В.
Максимова О.А.
Андреева Е.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)