

АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № 7363
город Переславль-Залесский
(место составления)

«12» мая 2026 года
время: 14 час. 40 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – разрушенный сарай (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу: г. Переславль-Залесский, Берендеевский переулок, возле д.18 б (блок 1)
(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Хозяйственная постройка. Разрушены ограждающие конструкции (часть крыши, часть наружных стен). Отклонение объекта от вертикали, естественное гниение и разрушение материалов. Крыша частично отсутствует. Признаков использования не визуализируется. Территория вокруг зарослена кустарниками.
(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:

Хозяйственная постройка. Объект деревянный. Наружные стены – деревянная доска. Крыша - рубероид, шифер, частично отсутствует. Облицовка и окраска наружных стен отсутствует.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: отсутствуют.
Признаки, способ (причина) гибели объекта: заброшенный объект, разрушен в связи с отсутствием эксплуатации долгое время, гниение материалов.
При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: снято на камеру мобильного телефона iphone 11

Особые отметки: На момент осмотра объект не демонтирован.

Приложение: фотофиксация

Подпись лица, составившего настоящий акт:

Сур Осуровский С.Н.
Ма Максимова О.А.
Коро Коробова Ю. Н.
Андр Андреева Е.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)