

**АКТ**

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № 7376  
город Переславль-Залесский  
(место составления)

«12» мая 2026 года  
время: 15 час. 35 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – разрушенный сарай (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу: г. Переславль-Залесский, Берендеевский переулок, возле д.29  
(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Хозяйственная постройка. Разрушены ограждающие конструкции (часть крыши, часть наружных стен), естественное гниение и разрушение материалов. Крыша обрушена, частично отсутствует. Наружные стены имеют обрушения. Доступ внутрь не ограничен. Территория вокруг зарослена кустарниками. Внутри постройки скоплен мусор.

(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:

Хозяйственная постройка. Объект деревянный. Наружные стены – деревянная доска, частично обшит металлическими листами.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: отсутствуют.  
Признаки, способ (причина) гибели объекта: зброшенный объект, разрушен в связи с отсутствием эксплуатации долгое время, гниение материалов.  
При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: снято на камеру мобильного телефона iphone 11.

Особые отметки: На момент осмотра объект не демонтирован.

Приложение: фотофиксация.

Подпись лица, составившего настоящий акт:

Суровский С.Н.  
Максимова О.А.  
Коробова Ю. Н.  
Андреева Е.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: \_\_\_\_\_

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)