

АКТ
первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № 7310
город Переславль-Залесский
(место составления)

«13» мая 2026 года
время: 15 час. 20 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – разрушенный сарай (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Новая, возле д.57.
(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Деревянная хозяйственная постройка (из 5 секций с отдельными входами). Несущие и ограждающие конструкции в неудовлетворительном состоянии. Постройка с секциями отклонена от вертикали, загублена в землю. Наружные стены задней части постройки разрушены. Крыша частично разрушена, провалена. Признаков использования не визуализируется.

(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:

Деревянная хозяйственная постройка (из 5 секций с отдельными входами). Постройка отклонена от вертикали. Наружные стены- деревянные, обшиты металлическими листами. Крыша-рубероид, частично разрушена. На крыше заросли мха.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: отсутствуют
Признаки, способ (причина) гибели объекта: заброшенный объект, разрушен в связи с отсутствием эксплуатации долгое время.

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: снято на камеру мобильного телефона iphone 11.

Особые отметки: объект не состоит на кадастровом и государственном учете, на момент осмотра объект не демонтирован

Приложение: фотофиксация

Подпись лица, составившего настоящий акт:

С.Н. Осуровский Осуровский С.Н.

О.А. Максимова Максимова О.А.

Ю.Н. Коробова Коробова Ю.Н.

Е.В. Андреева Андреева Е.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)