

АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № 7348
город Переславль-Залесский
(место составления)

«13» мая 2026 года
время: 15 час. 35 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – хозяйственная постройка (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Новая, возле д.63 (блок 2).
(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Хозяйственная постройка (сарай). Имеется отклонение объекта от вертикали. Постройка загублена в землю. Крыша частична разрушена. Ворота во внутрь постройки зашиты металлическим элементом. По своему функциональному назначению предположительно не используется.
(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:
Деревянная хозяйственная постройка (сарай), с плоской крышей. Наружные стены-деревянные, ворота обшиты металлическими листами. Крыша-рубероид, частично разрушена.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: отсутствуют
Признаки, способ (причина) гибели объекта: заброшенный объект, разрушен в связи с отсутствием эксплуатации долгое время.
При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: снято на камеру мобильного телефона iphone 11.

Особые отметки: объект не состоит на кадастровом и государственном учете, на момент осмотра объект не демонтирован

Приложение: фотофиксация

Подпись лица, составившего настоящий акт:

Севр Осуровский С.Н.
Моч. Максимова О.А.
Кор Коробова Ю.Н.
Андр Андреева Е.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____
(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)