

АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № 6417
город Переславль-Залесский
(место составления)

«08» мая 2026 года
время: 15 час. 30 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – жилой дом (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу:

г. Переславль-Залесский, ул. Первомайская д. 5
(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Кадастровый номер здания: 76:18:010145:45

В неудовлетворительном состоянии несущие и ограждающие конструкции (крыша отсутствует, наружные стены частично разрушены). Объект отклонен от вертикали. Оконные проемы не заполнены остеклением. Объект не огорожен. Признаков использования не визуализируется.

(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:

Деревянный заброшенный жилой дом. Наружные стены частично - бревенчатые, частично - кирпичная кладка, без покраски. конструкции крыши – полностью разрушена и провалена.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: отсутствуют.
Признаки, способ (причина) гибели объекта: зброшенный объект, разрушен в связи с отсутствием эксплуатации долгое время.

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: снято на камеру мобильного телефона iphone 11

Особые отметки: На момент осмотра объект не демонтирован.

Приложение: фотофиксация

Подпись лица, составившего настоящий акт:

Сур Осуровский С.Н.
Сорокина Сорокина Н.В.
Максимова Максимова О.А.
Андреева Андреева Е.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)