

**АКТ**

первичного (~~повторного~~, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № 7395  
город Переславль-Залесский  
(место составления)

«12» мая 2016 года  
время: 13 час. 40 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – разрушенный сарай (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу:  
г. Переславль-Залесский, ул. Пушкина, возле д.22 (блок 4)  
(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Частично повреждены ограждающие и несущие конструкции (крыша провалилась, объект имеет отклонение от вертикали, наружные стены частично разрушены), территория вокруг заросла кустарником и завалена мусором. Признаков использования не визуализируется.  
(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:  
Деревянная хозяйственная постройка (сарай) прямоугольной формы. Стены выполнены из досок, местами обшиты рубероидом. С лицевой стороны имеются металлические гаражные ворота и дверь, потерявшие функциональность.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: отсутствуют.  
Признаки, способ (причина) гибели объекта: заброшенный объект, разрушен в связи с отсутствием эксплуатации долгое время  
При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: снято на камеру мобильного телефона iPhone 11

Особые отметки: На момент осмотра объект не демонтирован.

Приложение: фотофиксация

Подпись лица, составившего настоящий акт:

С.Н. Осуровский Осуровский С.Н.  
О.А. Максимова Максимова О.А.  
Ю.Н. Коробова Коробова Ю. Н.  
Е.В. Андреева Андреева Е.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: \_\_\_\_\_

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)