

АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № 3025

город Переславль-Залесский

(место составления)

«27» июня 2025 года

время: 15 час. 10 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – разрушенный сарай (далее -объект) обнаружен на земельном участке по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Ростовская, 15.

(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически)

Отсутствуют ограждающие конструкции (часть крыши, окна, часть наружных стен.)

(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.: Гараж, наружные стены – деревянная доска, обшитая металлическими листами, окраска наружных стен отсутствует, конструкции крыши- металлический лист с признаками коррозии, частично отсутствует.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: отсутствуют.


Признаки, способ (причина) гибели объекта: разрушен в связи с разрушениями конструктива с течением времени и отсутствием эксплуатации.

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: не использовалась, снято на камеру мобильного телефона.

Особые отметки: объект не стоит на кадастровой и государственном учете, на момент осмотра объект не демонтирован.

Приложение: фотофиксация.

Подпись лица, составившего настоящий акт:

 Кулакова Т.И.
 Коробова Ю. Н.
 Андреева Е.В.
 Осуровский С.Н.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)



