

АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № 7357
город Переславль-Залесский
(место составления)

«15» мая 2026 года
время: 14 час. 30 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – хозяйственная постройка (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу:

г. Переславль-Залесский, ул. Ростовская, возле д.10.

(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Деревянная хозяйственная постройка. Несущие и ограждающие конструкции в неудовлетворительном состоянии. Постройка отклонена от вертикали, загублена в землю. Наружные стены разрушены. Крыша частично разрушена. Территория вокруг заросла кустарниками и завалена мусором. Признаков использования не визуализируется.

(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:

Деревянная хозяйственная постройка. Постройка отклонена от вертикали. Наружные стены- деревянные, облицовка и покраска отсутствует. Деревянная кровля отсутствует.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: отсутствуют.

Признаки, способ (причина) гибели объекта: заброшенный объект, разрушен в связи с отсутствием эксплуатации долгое время.

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: снято на камеру мобильного телефона iphone 11.

Особые отметки: На момент осмотра объект не демонтирован.

Приложение: фотофиксация

Подпись лица, составившего настоящий акт:

_____ С.Н. Осуровский С.Н.

_____ М.А. Максимова О.А.

_____ К.Н. Коробова Ю. Н.

_____ А. Андреева Е.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)