

АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № 7360
город Переславль-Залесский
(место составления)

«15» мая 2026 года
время: 14 час. 45
мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – хозяйственная постройка (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу:

г. Переславль-Залесский, ул. Ростовская, возле д.12 (блок 2).

(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Деревянная хозяйственная постройка. Несущие и ограждающие конструкции в неудовлетворительном состоянии, либо отсутствуют. Постройка отклонена от вертикали, загублена в землю. Крыша отсутствует. Дверные проемы пустые. Наружные стены частично разрушены. Внутри постройки прорастают кустарники. Признаков использования не визуализируется.

(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:

Деревянная хозяйственная постройка. Постройка отклонена от вертикали. Наружные стены- деревянные, облицовка и покраска отсутствует. Крыша отсутствует.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: отсутствуют.

Признаки, способ (причина) гибели объекта: зброшенный объект, разрушен в связи с отсутствием эксплуатации долгое время.

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: снято на камеру мобильного телефона iphone 11.

Особые отметки: На момент осмотра объект не демонтирован.

Приложение: фотофиксация

Подпись лица, составившего настоящий акт:

_____ Сур Осуровский С.Н.

_____ Ма Максимова О.А.

_____ К Коробова Ю. Н.

_____ А Андреева Е.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)