

АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № 2930

город Переславль-Залесский

(место составления)

«27» июня 2025 года
время: 13 час. 20 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – разрушенный сарай (далее -объект) обнаружен на земельном участке по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, 50а

(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически)

Отсутствуют ограждающие конструкции (крыша, часть наружных стен, окна, двери)

(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.: деревянное строение, назначение-нежилое.
Разрушенная трансформаторная подстанция, наружные стены – кирпич, часть кирпича, стен обвалились, крыша частично отсутствует, окна отсутствуют

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: отсутствуют


Признаки, способ (причина) гибели объекта: зброшенный объект, разрушен в связи с отсутствием эксплуатации долгое время

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: не использовалась, снято на камеру мобильного телефона

Особые отметки: объект не стоит на кадастровой и государственном учете, на момент осмотра объект не снесен

Приложение: фотофиксация

Подпись лица, составившего настоящий акт:

 Кулакова Т.И.
 Коробова Ю. Н.
 Андреева Е.В.
 Осуровский С.Н.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)





