

АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № 8296
город Переславль-Залесский
(место составления)

«27» мая 2026 года
время: 10 час. 30 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – хозяйственная постройка (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу:

г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, возле д.55

(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Деревянная хозяйственная постройка. Разрушен конструктив объекта. Несущие и ограждающие конструкции в неудовлетворительном состоянии (крыша, наружные стены). Объект отклонен от вертикали. Крыша провалена во внутрь. Земельный участок не огорожен, зарос растительностью. Доступ в объект не ограничен. Признаков использования не визуализируется.

(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:

Деревянная хозяйственная постройка. Стены - деревянные, облицовка и покраска отсутствует. Крыша – двускатная, покрытие- рубероид.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта:

Признаки, способ (причина) гибели объекта: заброшенный объект, разрушен в связи с отсутствием эксплуатации долгое время.

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: снято на камеру мобильного телефона.

Особые отметки: собственники жилого дома №55 Алиагабейли Эльнара Солтан кызы, Кротова Дарья Николаевна

Приложение: фотофиксация.

Подпись лица, составившего настоящий акт:

Осуровский С.Н.
Максимова О.А.
Сорокина Н.В.
Андреева Е.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)