

АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № 7392
город Переславль-Залесский
(место составления)

«12» мая 2026 года
время: 14 час. 00 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – разрушенный сарай (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу:
г. Переславль-Залесский, ул. Вокзальная, возле д.25 (гараж 1)
(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Гараж. Обрушение ограждающих конструкций (крыши, часть наружных стен). Крыша провалена во внутрь. Наружные стены имеют разрушения, отклонения от вертикали. Признаков использования не визуализируется. Территория вокруг зарослена кустарниками.

(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:

Гараж. Объект обшит металлическими листами. Наружные стены – металлические. Крыша - рубероид, провалена во внутрь.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: отсутствуют.
Признаки, способ (причина) гибели объекта: заброшенный объект, разрушен в связи с отсутствием эксплуатации долгое время, естественное разрушение материалов.

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: снято на камеру мобильного телефона iphone 11

Особые отметки: На момент осмотра объект не демонтирован.

Приложение: фотофиксация

Подпись лица, составившего настоящий акт:

Осуровский С.Н.
Максимова О.А.
Коробова Ю. Н.
Андреева Е.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)