

АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № 7383  
город Переславль-Залесский  
(место составления)

«12» мая 2026 года  
время: 14 час. 18 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – разрушенный сарай (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Вокзальная, возле д.25 (гараж 2)  
(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Гараж. Разрушены ограждающих конструкций (крыши, часть наружных стен). Крыша провалена во внутрь. Наружные стены имеют разрушения. Гараж загублен в землю. Признаков использования не визуализируется.  
(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:

Гараж. Наружные стены – деревянные, обшиты металлическими листами. Крыша - рубероид, провалена во внутрь.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: отсутствуют.  
Признаки, способ (причина) гибели объекта: заброшенный объект, разрушен в связи с отсутствием эксплуатации долгое время, естественное разрушение материалов.

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: снято на камеру мобильного телефона iphone 11

Особые отметки: На момент осмотра объект не демонтирован.

Приложение: фотофиксация

Подпись лица, составившего настоящий акт:

Осуровский С.Н.  
Максимова О.А.  
Коробова Ю. Н.  
Андреева Е.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: \_\_\_\_\_

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)