АКТ

первичного (**повторного,** итогового) осмотра фактически погибшего объекта № 8602

п. Рязанцево.

(место составления)

«20» мая 2026 года
время: 13 час. 50 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – жилой дом (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу:
Переславский район, Переславский район, п. Рязанцево, ул. Совхозная, д.6а
(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Кадастровый номер земельного участка: отсутствует.
Кадастровый номер здания: отсутствует.

Жилой дом. Объект разрушен в результате пожара. На территории объекта имеется остаток деревянного сруба, обугленный огнем. Кирпичный фундамент. Земельный участок не огорожен, зарос деревьями и кустарниками. Признаков использования не визуализируется.
(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:
Деревянный жилой дом. Наружные стены – деревянные. Наружная стена обуглена.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: отсутствует.
Имеется зарегистрированные граждане: нет.
Признаки, способ (причина) гибели объекта: заброшенный объект, разрушен в связи с пожаром
При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: снято на камеру мобильного телефона iphone 11.
Особые отметки: на момент осмотра объект не демонтирован.
Приложение: фотофиксация.
Подпись лица, составившего настоящий акт:
_____ Осуровский С.Н.
_____ Максимова О.А.
_____ Андреева Е.В.
_____ Чиесов С.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____ _____.

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)