

АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № 2290
с. Рахманово
(место составления)

«03» марта 2026 года
время: 11 час. 00 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – жилой дом (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу:

Переславский район, с. Рахманово, ул. Центральная, д. 37.

(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Кадастровый номер земельного участка: отсутствует.

Кадастровый номер здания: отсутствует.

Жилой дом. Несущие и ограждающие конструкции в неудовлетворительном состоянии (крыша, наружные стены). Крыша частично разрушена, провалена. Пристройка дома полностью разрушена, отклонена от дома, загублена в землю. Фронтон дома частично разрушен. Дверной проем разрушен. Объект не огорожен. Признаков использования не визуализируется.

(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:

Деревянный жилой дом. Наружные стены – деревянные. Облицовка и окраска наружных стен отсутствует. Оконные проемы заполнены. Дверной проем разрушен.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: отсутствуют.

Признаки, способ (причина) гибели объекта: зброшенный объект, разрушен в связи с отсутствием эксплуатации долгое время.

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: не использовалась, снято на камеру мобильного телефона

Особые отметки: границы земельного участка не установлены в соответствии с земельным законодательством.

Приложение: фотофиксация

Подпись лица, составившего настоящий акт:

Суровский С.Н.

Голякова И.В.

Коробова Ю. Н.

Андреева Е.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)