АКТ

первичного (**повторного,** итогового) осмотра фактически погибшего объекта № 8126

с. Берендеево.

(место составления)

«19» мая 2026 года
время: 15 час. 00 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – жилой дом (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу:
Переславский район, Переславский район, с. Берендеево, ул. Мира 34
(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Кадастровый номер земельного участка: отсутствует
Кадастровый номер здания: отсутствует

Жилой дом, заглублен в землю и отклонился от вертикали. Разрушен конструктив объекта. В неудовлетворительном состоянии ограждающие и несущие конструкции (крыша, наружные стены). Крыша провалена во внутрь. Остекление оконных проемов отсутствует. Дверной проем отсутствует. Объект не огорожен. Территория заросла деревьями и кустарником. Признаков использования не визуализируется.
(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:
Деревянный жилой дом. Наружные стены – деревяные. Конструкция крыши - отсутствует.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: отсутствуют.
Имеется зарегистрированные граждане: нет.
Признаки, способ (причина) гибели объекта: заброшенный объект, разрушен в связи с отсутствием эксплуатации долгое время.
При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: снято на камеру мобильного телефона iphone 11.
Особые отметки: на момент осмотра объект не демонтирован.
Приложение: фотофиксация.
Подпись лица, составившего настоящий акт:
_____ Осуровский С.Н.
_____ Максимова О.А.
_____ Андреева Е.В.
_____ Чиесов С.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____ _____.
(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)