

АКТ
первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № 3401
с. Нагорье.
(место составления)

«10» апреля 2026 года
время: 08 час. 45 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – жилой дом (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу:

Переславский район, с. Нагорье, ул. Калязинская, д.11.
(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Кадастровый номер земельного участка: 76:11:121902:25.
Кадастровый номер здания: 76:11:121903:536.

Жилой дом, заглублен в землю и отклонился по вертикали. В неудовлетворительном состоянии ограждающие и несущие конструкции (крыша, наружные стены). Крыша деформирована. Наружные стены частично разрушены. Задняя часть дома частично провалена. Остекление оконных проемов частично отсутствует. Облицовка и окраска наружных стен отсутствует. Объект не огорожен. Признаков использования не визуализируется.

(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:

Деревянный жилой дом. Наружные стены – деревянные. Крыша – двускатная, покрытие-шифер.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: Шишова Наталия Александровна ½ доля; Семенов Петр Евгеньевич ½ доля.

Признаки, способ (причина) гибели объекта: заброшенный объект, разрушен в связи с отсутствием эксплуатации долгое время

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: не использовалась, снято на камеру мобильного телефона.

Особые отметки: Собственник земельного участка Шишова Наталия Александровна ½ доля.

Объект не демонтирован.

Приложение: фотофиксация

Подпись лица, составившего настоящий акт:

Осуровский С.Н.

Максимова О.А.

Яковлева Е.В.

Андреева Е.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)