

АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта
№ 5827

Переславль-Залесский муниципальный округ, с. Нагорье
(место составления)

«13» февраля 2026 года
время: 11 час.40мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что объект в ненадлежащем состоянии – индивидуальный жилой дом (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу: с. Нагорье, ул. Школьная у д. 7 (сарайки).

(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Хозяйственная постройка заглублена в землю и отклонилась по вертикали. Отсутствуют ограждающие конструкции (часть наружных стен). Входные двери отсутствуют. Хозяйственная постройка по своему функциональному назначению не используется.

(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.: Хозяйственная постройка, наружные стены кирпич. Конструкция крыши – шифер.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: информация отсутствует.

Признаки, способ (причина) ненадлежащего состояния объекта: отсутствие надлежащего обслуживания, естественные процессы разрушения материалов.

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: не использовалась, снято на камеру телефона.

Особые отметки: границы земельного участка не установлены в соответствии с земельным законодательством. На момент осмотра объект не демонтирован.

Приложение: фотофиксация

Подпись лица, составившего настоящий акт:

Осоровский С.Н.

Максимова О.А.

Коробова Ю.Н.

Андреева Е.В.

Голякова И.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____.

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)