

АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта №4673

д. Сарево.

(место составления).

«09» апреля 2026 года

время: 09 час. 55 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – индивидуальный жилой дом (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу: с. Сарево, ул. Озерная, д. 64.

(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически)

Кадастровый номер земельного участка: 76:11:151201:75

Кадастровый номер здания: отсутствует.

Жилой дом. Разрушен в результате пожара. Крыша отсутствует. Отсутствует остекление оконных проемов. Дверной проем пустой. Наружные стены - деревянные, бревна обуглены огнем. Объект не огорожен. Признаков использования не визуализируется.

(погибший объект, признаки не пригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:

Объект - деревянный. Наружные стены – деревянный сруб. Конструкция крыши - отсутствует. Облицовка и окраска наружных стен отсутствует.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: отсутствуют.

Признаки, способ (причина) гибели объекта: разрушен в связи с пожаром

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: не использовалась, снято на камеру мобильного телефона.

Особые отметки: Объект не демонтирован.

Собственник земельного участка: Зиновьев Дмитрий Михайлович

Приложение: фототаблица.

Подпись лица, составившего настоящий акт:

Суровский С.Н.

Максимова О.А.

Чиесов С.В.

Андреева Е.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)